


Ü 21 Wilhelmstraße Zell

Art der Gefährdung	Überflutung, Hangrutschung
Stadtteil	Zell
Betroffene Bereiche	Rotenstraße, Wilhelmstraße



Risiken und Schadenspotentiale	<ul style="list-style-type: none">▪ mögliche Personenschäden durch Ertrinken u.a. in Untergeschossen▪ mögliche Personenschäden durch Stromschlag▪ Sachschäden aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit im öffentlichen Raum▪ Erosionsschäden▪ Hangrutschung▪ Schlamm und Geröllablagerungen▪ Gebäudeschäden, u.a. nasse Keller durch Flutung über Lichtschächte und Treppenabgänge▪ Einstau privater Tiefgaragen
Sofortmaßnahmen vor und während eines Ereignisses	<ul style="list-style-type: none">▪ Eigenschutz der Gebäude durch Eigentümer▪ Sperrung der gefährdeten Straßenbereiche entsprechend Straßenabsperrplänen▪ Sichern der Treppenabgänge zu privaten Tiefgaragen
Mittel- und Langfristige Lösungsansätze zur Reduzierung der Risiken	<ul style="list-style-type: none">▪ Straßenkörper als Notgerinne optimieren▪ Retentionsflächen oberhalb optimieren/ausbauen▪ Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen zur Abflussreduzierung erkennbar <p>SH:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Wasserführung optimieren

