


Ü 06 Pfeifferklinge

Art der Gefährdung	Überflutung
Stadtteil	Pliensauvorstadt
Betroffene Bereiche	Hohenheimerstraße, Pfeifferklinge, Hohe Straße, Uhlandstraße, Parkstraße, Stuttgarter Straße, Hedelfinger Straße, Brückenstraße



Risiken und Schadenspotentiale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mögliche Personenschäden durch Ertrinken u.a. in Untergeschoßen und Fußgängerunterführungen ▪ mögliche Personenschäden durch Stromschlag ▪ Sachschäden aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit im öffentlichen Raum ▪ Erosionsschäden ▪ Steinschlag ▪ Hangrutschung ▪ Angehobene, fehlende Schachtdeckungen ▪ Schlamm und Geröllablagerungen ▪ Gebäudeschäden, u.a. nasse Keller durch Rückstau der Kanalisation oder Flutung durch Lichtschächte und Treppenabgänge ▪ Überflutung Verkehrsflächen ▪ Einstau öffentlicher und privater Tiefgaragen ▪ Erhebliche verkehrliche Einschränkungen ▪ Buslinien unterbrochen
Sofortmaßnahmen vor und während eines Ereignisses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenschutz der Gebäude durch Eigentümer ▪ Sperrung der gefährdeten Straßenbereiche entsprechend Straßenabsperrplänen ▪ Sichern der Treppenabgänge zu Tiefgaragen und Fußgängerunterführungen durch Dammbalken/Sandsäcke ▪ Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen) ▪ Lenkung der Wassermassen durch Sandsäcke entsprechend Plan
Mittel- und Langfristige Lösungsansätze zur Reduzierung der Risiken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung hydraulisch überlasteter Kanalbereiche (Großprojekt Pfeifferklinge) ▪ Straßenkörper als Notgerinne optimieren ▪ Entlastungen vom Straßenkörper zum Gewässer hin ermöglichen ▪ Retentionsflächen oberhalb optimieren/ausbauen ▪ Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen zur Abflussreduzierung erkennbar

