


Ü 18 Auchtbach- Häuserhaldenweg

Art der Gefährdung	Überflutung
Stadtteil	Pliensauvorstadt
Betroffene Bereiche	Häuserhaldenweg, Hohe Straße, Parkstraße



Risiken und Schadenspotentiale	<ul style="list-style-type: none">▪ mögliche Personenschäden durch Ertrinken u.a. in Untergeschossen▪ mögliche Personenschäden durch Stromschlag▪ Sachschäden aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit im öffentlichen Raum▪ Erosionsschäden▪ Angehobene, fehlende Schachtabdeckungen▪ Schlamm und Geröllablagerungen▪ Gebäudeschäden, u.a. nasse Keller durch Rückstau der Kanalisation oder Flutung durch Lichtschächte und Treppenabgänge▪ Buslinie unterbrochen
Sofortmaßnahmen vor und während eines Ereignisses	<ul style="list-style-type: none">▪ Eigenschutz der Gebäude durch Eigentümer▪ Sperrung der gefährdeten Straßenbereiche entsprechend Straßenabsperreplänen▪ Sichern der Treppenabgänge zu Untergeschossen▪ Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen)
Mittel- und Langfristige Lösungsansätze zur Reduzierung der Risiken	<ul style="list-style-type: none">▪ Sanierung hydraulisch überlasteter Kanalbereiche▪ Straßenkörper als Notgerinne optimieren▪ Entlastungen vom Straßenkörper zum Gewässer hin ermöglichen▪ Retentionsflächen oberhalb optimieren/ausbauen▪ Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen zur Abflussreduzierung erkennbar

