


Ü 03 Wannenrain - Brühl

Art der Gefährdung	Überflutung, Hangrutschung
Stadtteil	Brühl
Betroffene Bereiche	Wannenrainstraße, Weilstraße, Palmenwaldstraße, Fahrbahn B10 Fußgängerunterführung B10



<p>Risiken und Schadenspotentiale</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ mögliche Personenschäden durch Ertrinken in der Fußgängerunterführung▪ Sachschäden aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit im öffentlichen Raum▪ Erosionsschäden▪ Steinschlag▪ Hangrutschung▪ Angehobene, fehlende Schachtabdeckungen▪ Schlamm und Geröllablagerungen▪ Überflutung Straßenraum und Unterführung▪ Erhebliche verkehrliche Einschränkungen▪ Buslinie unterbrochen
<p>Sofortmaßnahmen vor und während eines Ereignisses</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Sperrung der gefährdeten Straßenbereiche entsprechend Straßenabsperplänen▪ Sperrung der Abgänge zur Fußgängerunterführung▪ Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen)
<p>Mittel- und Langfristige Lösungsansätze zur Reduzierung der Risiken</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Hangsicherung z.B. durch Netze▪ Fangzäune anbringen▪ Entlastungen vom Straßenkörper zum Gewässer hin ermöglichen▪ Wasserführung optimieren▪ Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen erkennbar