


Ü 01 Radäcker

Art der Gefährdung	Überflutung
Stadtteil	Sulzgries
Betroffene Bereiche	Sulzgrieser Straße; Kelterstraße Schulgelände Zentrum Sulzgries einschl. Platz (Privatgelände)



Risiken und Schadenspotentiale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebäudebeschäden, nasse Keller und Geschäftsräume ▪ Überflutung des Platzes und des Schulgeländes ▪ Ggf. verkehrliche Einschränkungen durch Wasser und Schlamm, besonders im Bereich Sulzgrieser Straße Ecke Kelterstraße ▪ Buslinie ggf. unterbrochen
Sofortmaßnahmen vor und während eines Ereignisses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenschutz der Gebäude durch Eigentümer ▪ Sperrung der gefährdeten Straßenbereiche ??? ▪ Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen) ▪ Lenkung der Wassermassen durch Sandsäcke
Mittel- und Langfristige Lösungsansätze zur Reduzierung der Risiken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenkörper als Notgerinne optimieren ▪ Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen zur Abflussreduzierung erkennbar