


## Ü 07 Mutzenreis

Art der Gefährdung	Überflutung
Stadtteil	Zollberg
Betroffene Bereiche	Mutzenreisstraße, Braungartweg, Schönleberweg, Hochstetterweg  Eventuell Unterführung Festo Knoten



<p>Risiken und Schadenspotentiale</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ mögliche Personenschäden durch Ertrinken u.a. in Untergeschossen</li><li>▪ Eventuelle Überflutung Unterführung Festo Knoten</li><li>▪ mögliche Personenschäden durch Stromschlag</li><li>▪ Sachschäden aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit im öffentlichen Raum</li><li>▪ Erosionsschäden</li><li>▪ Angehobene, fehlende Schachtabdeckungen</li><li>▪ Schlamm und Geröllablagerungen</li><li>▪ Gebäudeschäden, u.a. nasse Keller durch Flutung über Lichtschächte und Treppenabgänge</li><li>▪ Erhebliche verkehrliche Einschränkungen</li><li>▪ Buslinie unterbrochen</li></ul>
<p>Sofortmaßnahmen vor und während eines Ereignisses</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Eigenschutz der Gebäude durch Eigentümer</li><li>▪ Sperrung der gefährdeten Straßenbereiche und der Fußgängerunterführung entsprechend Straßenabsperreplänen</li><li>▪ Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen)</li><li>▪ Lenkung der Wassermassen durch Sandsäcke entsprechend Plan</li></ul>
<p>Mittel- und Langfristige Lösungsansätze zur Reduzierung der Risiken</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Retentionsflächen oberhalb optimieren/ausbauen</li><li>▪ Straßenkörper als Notgerinne optimieren (BV HWS Aussengebietswasser Nutzenreis)</li><li>▪ Wasserführung optimieren</li><li>▪ Entlastungen vom Straßenkörper zum Gewässer hin ermöglichen</li><li>▪ Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen zur Abflussreduzierung erkennbar</li></ul>