


Ü 20 Pfostenackerweg

Art der Gefährdung	Überflutung
Stadtteil	Oberesslingen
Betroffene Bereiche	Postenackerweg, Narzissenweg, Zimmerbachstraße; Siehe auch Ü 13 –Zimmerbach / Breslauer Str.



Risiken und Schadenspotentiale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mögliche Personenschäden durch Ertrinken u.a. in Untergeschossen ▪ mögliche Personenschäden durch Stromschlag ▪ Sachschäden aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit im öffentlichen Raum ▪ Erosionsschäden ▪ Angehobene, fehlende Schachtabdeckungen ▪ Schlamm und Geröllablagerungen ▪ Gebäudeschäden, u.a. nasse Keller durch Rückstau der Kanalisation oder Flutung durch Lichtschächte und Treppenabgänge ▪ verkehrliche Einschränkungen ▪ Evtl. Buslinie unterbrochen (Zimmerbachstr.)
Sofortmaßnahmen vor und während eines Ereignisses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenschutz der Gebäude durch Eigentümer ▪ Sperrung der gefährdeten Straßenbereiche entsprechend Straßenabsperrplänen ▪ Sichern der Treppenabgänge zur Tiefgarage durch Dammbalken/Sandsäcken
Mittel- und Langfristige Lösungsansätze zur Reduzierung der Risiken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenkörper als Notgerinne optimieren ▪ Entlastungen vom Straßenkörper zum Gewässer hin ermöglichen ▪ Retentionsflächen oberhalb optimieren/ausbauen ▪ Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen zur Abflussreduzierung erkennbar

